

ชื่อ	คุณสมบัติ	วิธีใช้
น้ำยาขัดเงาพื้น Spray Buff	ใช้สำหรับการขัดเงาพื้นให้เงางาม	ฉีดน้ำยาเป็นฝอยลงบนพื้นที่จะทำความสะอาดครั้งละ 1 ตารางเมตร ใช้เครื่องปั่นเงาพื้นรอบสูง ประกอบด้วยแผ่นขัดสีขาว หากมีรอยบนพื้นน้อย ใช้แผ่นขัดสีน้ำตาล , สีแดง สำหรับพื้นที่มีริ้วรอยมาก
น้ำยาชักพรม	น้ำยาชักพรมเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทำความสะอาดพรมทุกชนิด ช่วยขจัดคราบสกปรกที่ฝังแน่นให้สะอาดหมดจด	ผสมน้ำยาชักพรม 1:1 ส่วน แล้วใช้แปรงอ่อนทำความสะอาดจุดเปื้อนออก กรณีที่สกปรกมากหรือพื้นที่ใหญ่ควรใช้เครื่องขัดพื้นที่ใช้สำหรับชักพรมหรือเครื่องอัด โนมัดเอนแทริคชั่นเพื่อการทำ ความสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ
น้ำมันดันฝุ่น		เทน้ำยาลงในกระบอกฉีด ฉีดพ่นน้ำยาลงบนผ้าดันฝุ่นพอประมาณ รอประมาณ 1-2 นาทีแล้วใช้ดูพื้นเพื่อเก็บฝุ่นบนพื้นให้สะอาดเงางาม
น้ำยาเคลือบเงาพื้น Mo.	น้ำยาเคลือบเงาพื้นสูตรพิเศษ ใช้กับพื้นกระเบื้องยางพื้นหินขัด เพิ่มความเงางามให้กับพื้น	ล้างพื้นให้สะอาด ทิ้งให้แห้ง ใช้ผ้ามือจับุ่มน้ำยาเช็ดถูให้ทั่ว เมื่อพื้นแห้งก็จะเงางาม
น้ำยาเช็ดเบาะ-เฟอร์นิเจอร์	ผลิตภัณฑ์ปกป้อง และ บำรุงเครื่องหนัง	เขย่า เทน้ำยาลงบนฟองน้ำ ลูบไล้เบาๆลงบนพื้นผิวที่ต้องการทำความสะอาด
น้ำยาล้างห้องน้ำ-สุขภัณฑ์		ผสมน้ำยา 1 ส่วน ต่อน้ำ 3-5 ส่วน เทราดลงบนพื้นที่ต้องการทำความสะอาด ขัดล้างด้วยแปรงหรือแผ่นสก็อตไบรด์แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด
น้ำยารักษาพื้นประจำวัน Wonder Care	เป็นน้ำยาช่วยทำความสะอาด และรักษาพื้น มีตัวยาล้าง และขัดเงารวมอยู่ด้วยกัน ซึ่งจะช่วยให้พื้น สะอาด เงางามอยู่เสมอ	ผสม Wonder Care 1:20 ส่วน ใช้ผ้ามือจับนุ่มน้ำยาที่ผสมแล้ว เช็ดให้ทั่ว ปล่อยให้แห้ง พื้นก็จะสะอาด เงางาม
น้ำยาล้างล้างพื้น - ลอกแวกซ์	น้ำยาล้างพื้น ใช้ล้างความสกปรก คราบไขมัน ขี้ผึ้ง และ แวกซ์ที่จับพื้นหนาเป็นเวลานานให้ออกง่าย สะดวกประหยัดเวลา	ผสมน้ำยา 1ส่วนต่อน้ำ 10ส่วน ขัดให้ทั่วแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด กรณีพื้นสกปรกมากให้ใช้น้ำยาโดยไม่ต้องผสมน้ำ
Wonder Care <Floor Care Liquid>	This liquid helps clean and care of floor. Wonder care composed of washing and shining liquid that keep the floor shine.	Wonder care and water 1:20. Rub the floor with clean cloth or mop it. Leave it dry then the floor shine not necessary to use soap or detergent. It will be better if brush it with fine cloth or fine brush by clean floor machine.
Wonder Floor Shine <Spray Buff Liquid>	For floor shining Marble, Granite, Stone, rubber tile, and etc.	Spray the floor 1 m2 once. Use Hi-speed Burnishing Machine with white pad. Little crash on rubber tile can be brushed with red pad
Wonder Strip <Wax Striper Liquid>	Special floor striper to strip away all wax and dirt on floor especially rubber tile, stone	Apply wonder strip on the floor and leave for 5 minutes. Brush the floor up with steel sponge or black pad on the dirt and brush it out, wash it out with water
Wonder Wax SS<MO><Floor Enamel Liquid>	Special floor coating liquid. High quality endure the most floor steps of walking. It is suitable for all types of floor. Rubber tile, stone, Granite, marble	Apply wonder strip on the floor and leave for 5 minutes. Brush the floor up with steel sponge or black pad on the dirt and brush it out, wash it out with water